

RAMONEUR QUALIFIOUL RGE GARD 30 VAUCLUSE 84 - ENTRETIEN DÉPANNAGE CHAUDIÈRE VIESSAMN À ROQUEMAURE



Entretien annuel d'une chaudière fioul Viessmann qui comprend le nettoyage de la chaudière, du brûleur du filtre pompe, du remplacement du gicleur Danfoss et de l'élément du filtre fuel. Un contrôle électronique de combustion vient garantir un bon fonctionnement avec les performances qui sont requises

Année de réalisation : 2016

Localisation de la réalisation : 30150 Roquemaure

ETS BONNEAUD SARL

Pascal BONNEAUD

1060 Rue des Ponts Longs - 30150 Roquemaure

Tel : 04.66.82.82.97

E-mail : ets.b@wanadoo.fr